LV95			
	E = 2 665 559.750	N = 1 267 728.620	H_{LN02} = 565.710
	Genauigkeit (1σ)	Lage = 0.005 [m]	Höhe = 0.100 [m]
	Zuverlässigkeit erfüllt	Lage = Ja	Höhe = Ja

LK 1050
Nr 1050 519 0
NBIdent CH0300001050

TSP1
CHENyx06

dH OK Kappe= +0.016m



N
1:1'000

Mitte Weg

Kennzeichnung
Kappenbolzen, in Betonsockel 10cm unter Boden

Rückversicherung:
2 Exzenterbolzen,
2 PP-Steine

3 Ringschrauben (für Stativbefestigung),

Flanschen (für Stahlpfeiler)

begehbar

exz. Vers.

10505151	374.645 gc
10506018	36.597 gc
Bolzen A	82.321 gc
Bolzen B	175.449 gc
PP 1	248.25 gc
PP 2	74.442 gc
Niete auf ZP-Sockel	285.0 gc

Bolzen A	0.973 m
Bolzen B	0.105 m
PP 1	-0.712 m
PP 2	0.841 m
Niete auf ZP-Sockel	0.016 m

GNSS Sichtbarkeit gut

Bolzen A	+0.973 m
Bolzen B	+0.105 m
PP 1	-0.712 m
PP 2	+0.841 m
Niete ZP-Sockel	+0.016 m

Nachführung

22.06.1995	Vex,S
1996	K
1998	VinO
1999	H
09.09.2003	VinO,S
2004	H
15.05.2007	VinO,S, Bo. C gelöscht
06.05.2010	VinO
01.06.2012	VinO,S
17.04.2018	VinO,S

Bemerkung
Anschluss an LFP: 1050.515, 1050.519, 1050.524
Anschluss an HFP: nein

Kt	Bezirk	Gemeinde	Parz.	Anm. im GB
AG	Zurzach	Zurzach	2588	

Erstellung 01.07.1988
Identität In Beziehung zu LFP1 1050.519 von 1912/37 (Spornegg N+S) / FP 10 Neotektonik-Netz 1988

LV95-Verdichtung

Baldingen

Bundesamt für Landestopografie swisstopo
3084 Wabern

Pdf generated 23.05.2022