

Strecke BE 17 *Meiringen - Obergesteln; Grimselpass*
Linienführung 1 *Saumweg*
Abschnitt 13 *Schwarzbrunnenbrigg*
Landeskarte *1230*

GELÄNDE *Aufnahme 15. August 1989 / hrm*

Östlich der heutigen Strasse sind einige Meter des ursprünglichen Saumweges mit rudimentärer Pflasterung erhalten geblieben. Die ursprüngliche Fortsetzung ist durch Strassenbau zerstört, der Wanderweg verläuft auf einer angelegten Ersatzlinie.

Interessanter die Reste in der Umgebung der Brücke: Westlich der Strasse und nördlich der Brücke ist die ehemalige Anfahrt anhand einiger Meter Stützmauern noch zu lokalisieren. Die Mauern sind völlig eingewachsen. Beidseits der Brücke auf der Nordseite und direkt anschliessend sind alte Widerlager aus grobem Bachgeröll zu erkennen.

Wie erwähnt wurde der Saumweg in diesem Bereich modern überprägt. Die an den Widerlagern noch erkennbare Saumwegbrücke muss 2m - 3m breit gewesen sein. Sie wurde 1893 durch die noch erhaltene Brücke ersetzt.

Im TA 397 Guttannen 1874 sind Saumweg und Brücke noch enthalten.

— Ende des Beschriebs —