

Strecke BE 2016  
Linienführung 1  
Landeskarte

Crémines - Raimeux de Crémines  
Ältere Linienführung  
1106

**GELÄNDE**

Aufnahme 29. April 2003 / GS, AC

Um den Felswänden auszuweichen überwindet diese Linienführung die Steilstufe entlang einer Krette zwischen den Roches du Droit und der Côte aux Boeufs. Sie ist noch zwischen den Höhenkurven 730 und 980 m fassbar.

Der selten benutzte Fussweg ist noch gut erkennbar durch sein deutliches Profil und die sorgfältigen Felsabschläge. Den Einstieg auf den ersten 150 m bilden eine Grasspur und ein geschotterter Fahrweg. Entlang der Krette besteht der Fussweg aus steinigem Schutt. Ältere Oberflächenbefestigungen sind nur an einzelnen Steinen erkennbar. Der Ausstieg zur Strecke 2016.2 erfolgt heute über einen neuen, geschotterten Fahrweg; der ursprüngliche Verlauf nach Norden ist zerstört. Teilweise ist der Weg im Gelände eingeschnitten; die Hohlwege weisen Höhen von bis zu 5 m auf.

— Ende des Beschriebs —