

Strecke GR 73
Linienführung 10
Abschnitt 4
Landeskarte

Ilanz - Disentis
Kunststrasse
Waltensburg/Isla - Tavanasa
1213, 1214

GESCHICHTE *Stand Juni 2002 / rfu*

Die Kunststrasse des 19. Jahrhunderts verlief zwischen Mutteins und Tavanasa auf der rechten Talseite, entspricht aber nicht mehr den heutigen Verkehrsanforderungen, insbesondere durch die historische Fachwerkbrücke mit Gewichts- und Höhenbeschränkungen sowie durch die Dorfdurchfahrt von Tavanasa.

Die Oberländerstrasse umfährt seit einigen Jahren Tavanasa auf der linken Talseite und überquert den Rhein zwischen Tavanasa und Danis.

GELÄNDE *Aufnahme 13. Mai 2002 / rfu*

Zwischen Waltensburg/Isla und Mutteins wurde die auf 6 m verbreiterte Kunststrasse im 20. Jahrhundert an zumindest acht Stellen begradigt und gleichzeitig verbreitert, am deutlichsten östlich von Serenera, wo die Begradigung den Bau einer Betonbrücke erforderte. Im Bereich dieser Begradigungen sind in den meisten Fällen trocken geschichtete Stützmauern bergseitig, in einem Fall auch talseitig erhalten geblieben. Ansonsten weist der Streckenteil bis zur Rheinbrücke östlich von Tavanasa mehrheitlich tal- und bergseitig Böschungen im Lockermaterial, teils auch im nachträglich mit modernen Methoden bearbeiteten anstehenden Fels auf, an zwei Stellen auch trocken geschichtete Stützmauern bergseits über jeweils wenige Meter.

Über den Vorderrhein nach Tavanasa führt eine der wenigen noch erhaltenen Fachwerkbrücken, die heute als Zufahrtsstrasse nach Tavanasa, teils auch Richtung Breil/Brigels, benutzt wird.

Bis Tavanasa weist die Kunststrasse südlich der Brücke eine Passage mit trocken geschichteter Stützmauer auf, und zwar im Zusammenhang mit der Eisenbahnunterführung, daran anschliessend talseitig eine kürzere Passage mit einem neuen Holzlattenzaun talseitig. Die Durchfahrt durch Tavanasa selbst ist – nicht durchgehend – beidseitig von Häusern gesäumt und beträgt in der Breite 4-4.5 m.

Im Anschluss an den Abschnitt GR 73.10.3 sind bis vor Tavanasa alle Kilometersteine von und mit km 29.5 bis und mit km 34.0 vollständig vorhanden; km 34.5, der sich im Dorfbereich von Tavanasa befunden haben muss, fehlt.

Zwischen Waltensburg/Isa und Mutteins: Ein gut 100 m langes Wegstück der historisch weit weniger gestreckten Kunststrasse mit trocken geschichteten Stützmauern; links die begradigte Strecke, die den Einschnitt mittels einer Betonbrücke passiert.
Abb. 1 (rfu, 13. 5. 2002)



Für den aktuellen Durchgangsverkehr vor allem aus Gewichtsgründen nicht mehr geeignet, als Zufahrt nach Tavanasa noch gebraucht: Fachwerkbrücke über den Vorderrhein bei Mutteins.
Abb. 2 (rfu, 13. 5. 2002)



Tavanasa an der ehemaligen Kunststrasse zwischen Ilanz und Disentis: Seit der Umfahrung ist es ruhig geworden im Dorf.
Abb. 3 (rfu, 13. 5. 2002)

